

**Mariachiara Suriani**

Architetto

via e. de amicis 55 20123 milano  
tel. 0236635171 cell. 3358416857  
m.suriani@mariachiarasuriani.com

**STUDIO BUFFONI**  
architettura & paesaggio

via Francesco Pozzo, 11/5 16145 Genova  
Tel : 010/3628085 fax: 010/3691115  
info @ [studiobuffoni.it](mailto:studiobuffoni.it)

***Progetto Residenza Protetta con funzione di R.S.A. di  
Mantenimento per 70 posti letto***

*Via del Sole 9- Via Copernico 4*

*Genova*

Relazione Fotografica

23 Aprile 2018

**Committente:**

Ro.& Mar. S.r.l.

Piazza Verdi, 14

Piombino (LI)


Partita I.V.A.: 01566070064

## Indice

1. Individuazione dei punti di scatto - AREA ESTERNA E TERRAZZO DI COPERTURA.....	3
2. Scatti fotografici - AREA ESTERNA E TERRAZZO DI COPERTURA .....	4
3. Individuazione dei punti di scatto - PIANO TERRA .....	20
4. Scatti fotografici - PIANO TERRA .....	20
5. Individuazione dei punti di scatto - PIANO RIALZATO .....	26
6. Scatti fotografici - PIANO RIALZATO .....	26
7. Individuazione dei punti di scatto - PIANO PRIMO .....	29
8. Scatti fotografici - PIANO PRIMO .....	29
9. Individuazione dei punti di scatto - PIANO SECONDO .....	30
10. Scatti fotografici - PIANO SECONDO .....	30
11. Individuazione dei punti di scatto - PIANO TERZO .....	31
12. Scatti fotografici - PIANO TERZO .....	31



## 1. Individuazione dei punti di scatto – AREA ESTERNA E TERRAZZO DI COPERTURA



## 2. Scatti fotografici – AREA ESTERNA E TERRAZZO DI COPERTURA



FOTO 01 – VISTA DA INGRESSO CARRABILE VIA COPERNICO



FOTO 02 – VISTA DALL'ALTO LATO SUD





FOTO 03 – VISTA DALL'ALTO LATO EST




FOTO 04 – VISTA DALL'ALTO LATO NORD EST





FOTO 05 – VISTA DALL'ALTO LATO NORD



FOTO 06 – VISTA DALL'ALTO LATO OVEST





FOTO 07 - INGRESSO PRINCIPALE LATO OVEST



FOTO 08 - INGRESSO PRINCIPALE LATO OVEST



FOTO 09 - VIALETTO FRONTE OVEST



FOTO 10 - ESTERNO FRONTE OVEST





FOTO 11 – CAMMINAMENTO INGRESSO LATO NORD



FOTO 12 – VIALETTO CARRABILE





FOTO 13 – INGRESSO LATO NORD




FOTO 14 – INGRESSO LATO NORD





FOTO 15 – INGRESSO CARRABILE VIA COPERNICO




FOTO 16 – VIALETTI AREA GIARDINO






FOTO 17 – CAMMINAMENTO AREA GIARDINO



FOTO 18 – AREA RECINTATA A MONTE





FOTO 19 – CANCELLO CARRABILE AREA RECINTATA A MONTE



FOTO 20 –INGRESSO PEDONALE VIA DEL SOLE





FOTO 21 – SCALA DI ACCESSO PEDONALE AL GIARDINO



FOTO 22 – CANCELLO INGRESSO PEDONALE VIA DEL SOLE



FOTO 23 – ESTERNO FRONTE LATO SUD



FOTO 24 – VISTA DA AREA ESTERNA FRONTE SUD





FOTO 25 - VISTA DA AREA ESTERNA FRONTE SUD



FOTO 26 - AREA ESTERNA FRONTE SUD




FOTO 27 – AREA ESTERNA FRONTE SUD



FOTO 28 – TERRAZZO DI COPERTURA





FOTO 29 – TERRAZZO DI COPERTURA





FOTO 30 – TERRAZZO DI COPERTURA





FOTO 31 - TERRAZZO DI COPERTURA

### 3. Individuazione dei punti di scatto – PIANO TERRA



### 4. Scatti fotografici – PIANO TERRA



FOTO 32 – TEATRO PIANO TERRA



FOTO 33 – TEATRO PIANO TERRA



FOTO 34 – TEATRO PIANO TERRA





FOTO 35 – LOCALE CUCINA PIANO TERRA



FOTO 36 – LOCALE CUCINA PIANO TERRA



FOTO 37 - LOCALE CUCINA PIANO TERRA



FOTO 38 - LOCALE CUCINA PIANO TERRA





FOTO 39 – LOCALE CUCINA PIANO TERRA



FOTO 40 – LOCALE CUCINA PIANO TERRA





FOTO 41 - LOCALE LATO SUD PIANO TERRA

## 5. Individuazione dei punti di scatto – PIANO RIALZATO



## 6. Scatti fotografici – PIANO RIALZATO



FOTO 42 – CORRIDOIO PIANO RIALZATO






FOTO 43 – CORRIDOIO PIANO RIALZATO




FOTO 44 – ACCESSO ALLA SCALA PIANO RIALZATO



FOTO 45 – CAPPELLA PIANO RIALZATO

## 7. Individuazione dei punti di scatto – PIANO PRIMO




## 8. Scatti fotografici – PIANO PRIMO



FOTO 46-47 – CORRIDOI PIANO PRIMO



## 9. Individuazione dei punti di scatto – PIANO SECONDO




## 10. Scatti fotografici – PIANO SECONDO



FOTO 48 – LOCALE LATO SUD PIANO SECONDO

## 11. Individuazione dei punti di scatto – PIANO TERZO



## 12. Scatti fotografici – PIANO TERZO



FOTO 49-50 – VANO SCALA PIANO TERZO



FOTO 51-52 - CORRIDOI PIANO TERZO



FOTO 53 - DISIMPEGNO PIANO TERZO



Genova, 23 Aprile 2018

### I Tecnici Incaricati

Dott. Arch. Mariachiara Suriani



Dott. Arch. Giampiero Buffoni

